



ACTUACIONES MONTE ESCOURIA		Medición	Ud
<b>Trabajos de repoblación <i>P. radiata</i> (Submedida 8.1)</b>			
[Blue Box]	Roza mecanizada continua retroaraña matorral > 0,5 m	14,98	ha
	Ahoyado retroaña coníferas, 1.110 hoyos/ha		
	Acondicionamiento manual posterior		
	Plantación manual		
<b>Mejora de pistas forestales (Submedida 8.1)</b>			
[Yellow Line]	Acond. con bulldozer más compactado	4.939,16	m
<b>Defensa contra incendios (Submedida 8.3)</b>			
[Dashed Line]	Faja auxiliar mecanizada (3+2)	2	km

<b>PROMOTOR:</b> MARÍA TERESA GARCÍA GARCÍA		<b>ACTUACIONES FORESTALES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MONTE ESCOURIA (VALDÉS), 2018</b>	
<b>PLANO:</b> <b>LABORES CARTOGRAFÍA</b>		<b>FECHA:</b> Mayo de 2018	
<b>ASISTENCIA TÉCNICA:</b> <b>PARRONDO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.</b> Pol. Industrial de Almuña, nave 9 Valdés (Asturias) Tlf.: 985 800 747		<b>Redacta:</b> Gemma Martínez Rancaño Ing. Técnico Forestal. Nº. Colg.: 5.589	
		<b>ESCALA:</b> 1:6.000	
		<b>Nº PLANO:</b> 3	